



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

В Скопине проводится доследственная проверка по факту утечки бытового газа



Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту утечки бытового газа.

По имеющейся информации, в обеденное время 18 февраля 2021 года в г.Скопине произошла утечка газа из бытового газового баллона, находящегося в багажнике легкового автомобиля, вследствие чего транспортное средство загорелось, водитель и пассажир получили незначительные телесные повреждения. Известно, что незадолго до взрыва баллон был заправлен бытовым газом на автозаправочной станции г. Скопина Рязанской области.

В ходе проверки действиям должностных лиц автозаправочной станции будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

18 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1541168>